

お客様各位

## **背負動力散布機の不具合とその回収に関するお知らせ**

平素は、弊社製品に格段のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社の背負動力散布機におきまして、燃料タンクのキャップが割れて燃料が漏れる可能性があることが判明致しましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

つきましては部品交換を行いますので、順次販売店よりお客様にご連絡申し上げ、日程調整の上、無償交換させていただきます。よろしくご了承下さいますようお願い致します。

今後はより一層、品質管理の徹底をはかり再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2013年1月22日  
**株式会社マルナカ**

**【 対象機種 】 MEM6022**

**【 対象機種の製造番号 】 31222561～31222660**

## 【 製造番号のご確認場所 】



製造番号はこのプレートにあります


## 【 燃料タンクキャップの見分け方 】

交換前のキャップ



端面に9箇所の凹みがあります

交換後のキャップ



端面が平らになっています

## 【 お客様へのご連絡につきまして 】

お客様へは販売店から順次、部品交換についてのお知らせを行い、対応させていただきますが、ご不明な点やご質問等がございましたら、製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせ頂きますようお願い致します。

## 【 お問い合わせ窓口 】

株式会社マルナカ 業務課  
電話 075-313-5890  
メール: [info@marunaka-japan.co.jp](mailto:info@marunaka-japan.co.jp)

以上